

SC00234

KLONDIKE LIGHT

ورقة فنية وبيئية

النوع:	طلاء داخلي "قديم" ذو تأثير معدني.
الوزن المحدد:	30 جم / LT عند 25 درجة
اللزوجة:	5-6 مم / لتر (قد تختلف حسب الخشونة والمسامية وامتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)
أثمر:	صقيل
الألوان:	ألوان الكتالوج
تكييف:	LT. 1 - LT. 2.5
سطح:	ساعتان عند 20 درجة مئوية
الطبقة الثانية:	6 ساعات عند 20 درجة مئوية
في العمق:	24 ساعة عند 20 درجة مئوية

دهان داخلي مائي حديث ومكرر بشكل خاص. يتيح تطبيق Klondike Light ، الذي يمكن تطبيقه على عدة أنواع من الركائز ، إنشاء منازل حديثة للغاية بأداء ألوان وظلال فريدة تماماً. تحسس الأسطح المزخرفة شظايا معدنية ثمينة ، وهي جزء لا يتجزأ من اللوحة التي تشملها ، والتي تمجّد آثارها الذهبية والفضية ولكن أيضاً المخلمية. النتيجة التي تم الحصول عليها مثالية: الغرف ، المؤطرة بجدران معدنية ، تتحول إلى مساحات معاصرة حقيقية. Klondike Light هو منتج عالي الجودة ومقاومة للغسيل ويمكن إعادة طلاوه بآي نوع من الطلاء المائي.

اسم:
مجموعة:
يستخدم:
سمات:

تحفيف:

الخصائص و
مقاومة:

ملحوظة: يجب تطبيق KLONDIKE LIGHT في غضون 24 ساعة من التلوين للحفاظ على الثبات.

أداء
بيئية

النوع:	قيمة	معايير	أداء
	3TVOC >1 مجم / م ² فئـة A	ISO16000	عرض لل مواد تلوث التصميم الداخلي
	حر	-	غبار مادة خطير
	مجم / م ² >0.005 **** F	JIS A1902-3	معدل انبعاث فورمالديهايد X، X
	جرام / لتر كحد أقصى 4.8 (حد الاتحاد الأوروبي 200 جم / لتر) قطة أ / لتر	التوجيهي 2004-42	المركيبات العضوية المنتظرة على المنتج الجاهز للاستخدام

SC00234

الجدران القديمة. إزالة الطلاء القديم المتهالك وغسله بالماء والصابون المناسب. ثم قم بتطبيق برايمر مناسب لنوع الدعم.

تحضر القاعدة:

بمجرد أن يجف التمهيدي تماماً ، ضع طبقة من Primer 1000. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، تابع تطبيق Klondike Light

جدران جديدة. نظف ، وإذا لزم الأمر ، ضع مادة حشو على السطح المراد معالجته. بعد التجفيف الكامل ، قم بالرمل وقم بوضع طبقة من البرايمر مناسب لنوع الدعامة. بمجرد أن يجف التمهيدي تماماً ، ضع طبقة من Primer 1000. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، تابع تطبيق Klondike Light. **الخشب والزجاج والسبائك الخفيفة وال الحديد المطلبي.** قم بتقليل الدعم تماماً ، وصنفه السطح لجعله أملساً ونظيفاً. ضع طبقة من البرايمر المناسب لطبيعة الدعامة ثم طبقة من Primer 1000. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، تابع تطبيق Klondike Light

حديد جديد (غير معالج). قم بتقليل الدعامة بحذر ، وأزل كل آثار الصدأ وقم بوضع طبقة (أو أكثر) من مزيل الصدأ المناسب. بمجرد أن يجف مقاومة الصدأ ، ضع طبقة من Primer 1000. بعد 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، تابع تطبيق Klondike Light

تحضر المنتج:
طلب:

دورة التطبيق:

تحفيض:
نظام:
عدد الطبقات:

للحصول على الألوان في الكتالوج ، يجب مزج Klondike Light بعناية مع الكمية الدقيقة من معجون تلوين COLORI المطلوب: 5 مل لـ 2.5 لتر من Klondike Light أو 2 مل لكل لتر من Klondike Light. من الممكن أيضًا التلوين باستخدام نظام Valclone اللوني. للحصول على ظلال ذهبية أو فضية ، قم بإضافة Gold G 100 أو Silver G 200 إلى Klondike Light Additive من Klondike Light أو 0.100 لـ 1 لتر من كلونديك لايتنغ الكلاسيكي (مع ملعة). قم بتطبيق Klondike Light مع مجرفة من الفولاذ المقاوم للصدأ 43 PV ، مما يعطي ضربات ملعة غير منتظمة بطول 30-15 سم في جميع الاتجاهات ، مما يترك طبقة خفيفة غير متساوية من المنتج على السطح. بعد 6-5 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع الطبقة الثانية من Klondike Light وفقاً للطريقة الموضحة للطبقة الأولى. انتظر حوالي ساعة واحدة عند 20 درجة مئوية وادهب فوق الجزء الذي تمت معالجته بالفعل بنفس مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ PV 43 ولكن دون استخدام أي منتج هذه المرة. قم بحركات الملعقة المتقطعة بطول 15 - 20 سم في جميع الاتجاهات واضغط لسحق الجزيئات الملونة التي تتشكل ظلاً داكنة فاتحة.

التأثير الكلاسيكي (فرشاة + ملعة): يمكن أيضًا الحصول على التأثير الكلاسيكي من خلال المتابعة على النحو التالي. اغمس فرشاة PV 76 ، وقم بتحميلها جيداً بالمنتج وقم بتطبيق Klondike Light بالفرشاة بضربات صغيرة بطول 8-15 سم وفي جميع الاتجاهات ، بالتناوب من اليمين إلى اليسار والعكس بالعكس ، من الأascal إلى الأعلى والعكس ، طبقة خفيفة من منتج غير منظم إلى حد ما.

SC00234

بعد حوالي 20 دقيقة عند 20 درجة مئوية ، قم بتنعيم الدعامة المزخرفة باستخدام مجففة من الفولاذ المقاوم للصدأ PV 43 ، ولكن دون استخدام أي منتج ، عن طريق حركات الملعقة في جميع الاتجاهات.

بعد 5 إلى 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، مع الاستمرار في استخدام فرشاة 76 PV ، ضع الطبقة الثانية من Klondike Light وفقاً للطريقة المستخدمة سابقاً انتظر لمدة ساعة تقريباً عند 20 درجة مئوية والحادي ، دون استخدام أي منتج ، على الجزء تمت معالجتها بالفعل بنفس مجففة الفولاذ المقاوم للصدأ PV 43 ، مما يجعل حركات الملعقة المتقطعة بطول 20-15 سم في جميع الاتجاهات والضغط لأسفل لسحق الجسيمات الملونة التي ، كلما أصبحت أصغر ، تشكل ظللاً داكنة فاتحة.

مظهر "Brushstroke": أغمس فرشاة 76 PV ، وقم بتحميلها جيداً بالمنتج وقم بتطبيق Klondike Light بالفرشاة بضربات صغيرة بطول 8-15 سم وفي جميع الاتجاهات ، بالتناوب من اليمين إلى اليسار والعكس بالعكس ، من الأسفل إلى الأعلى والعكس ، طبقة خفيفة من منتج غير منتج إلى حد ما.

بعد 5 إلى 6 ساعات عند 20 درجة مئوية ، ضع الطبقة الثانية من Klondike Light وفقاً للطريقة المستخدمة سابقاً. انتظر حوالي ساعة واحدة عند 20 درجة مئوية وقم بالحادي على الجزء الذي تمت معالجته بالفعل. استخدم دائمًا فرشاة 76 PV ولكن بدون منتج هذه المرة وقم بإجراء حركات متقطعة في جميع الاتجاهات أثناء ممارسة الضغط على الدعامة.

تأثير النجوم الكلاسيكي:

للحصول على ظلال النجوم الحصرية ، فقط أضف إلى Klondike Light الملون بالفعل (ADDITIVE STAR G 300 (Silver G 200 أو Gold G 100) مع أو بدون إضافة 0.250 لتر ل 2.5 لتر من Klondike Light أو 0.100 لتر ل 1 ل كلوندайлait.

تحذير: قبل التطبيق ، شاهد الفيديو التعليمي بعناية الحفاظ على: في وعاء مغلق جيداً ، حتى بعد الاستخدام ، عند درجة حرارة أعلى من +10 درجة مئوية وأقل من +30 درجة مئوية. **استقرار:** حوالي عام واحد في علب مغلقة بإحكام ، لم تفتح أبداً

ملحوظات:

يجب ألا تقل درجة حرارة التطبيق عن +5 درجة مئوية وأعلى من +30 درجة مئوية. نطف الأدوات جيداً بعد الاستخدام بالماء والصابون

الورقة الفنية رقم SC 00234 الصادرة عن إصدار مدير مراقبة الجودة رقم 4
مايو 2020